




ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 1 **N-M**




Scala 1:1000



PIANTA PIANO TERRA 1:500




PIANTA PIANO PRIMO 1:500




PIANTA COPERTURA 1:500

Indicazioni operative		
Rimozione copertura in lastre di fibrocemento		Rimozione rete metallica
Rimozione pensilina aggettante		Sostituzione cancello
Rimozione gronde		Copertura in coppi
Rimozione pluviali	●	Tinteggiatura pluviali
Rimozione marcapiano	●	Intonaco a base di calce
Omogeneizzazione muratura di sopraelevazione o superfetazione		Balcone come da abaco
Rimozione rivestimenti di facciata	●	Parapetto come da abaco
Sostituzione intonaco		Infissi in legno
Rimozione di elementi tecnici dalle facciate		Portale carrato in legno
Rimozione balcone	●	Costruzione muro perimetrale
Sostituzione parapetto	●	Cancello come da abaco
Ridimensionamento infissi		Conservazione integrale portale
Sostituzione infissi		Intonaco prospetti
Rimozione infissi a filo esterno	●	Intonaco muratura perimetrale
Sostituzione serrande metalliche		
Sostituzione zoccolature atipiche		
Rimozione scale esterne		
Omogeneizzazione muratura perimetrale		
Unificazione livello muratura perimetrale		
Rimozione recinzione a giorno	●	

ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 1 **N-M**



Scala 1:1000




Unità edilizia	1
N° foglio catastale	12
N° di mappa catastale	702 sub 1
S superficie unità edilizia (mq)	132
Sc superficie coperta (mq)	85
V volume (mc)	508
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	3,85
Re rapporto di copertura	0,64
Tipo edilizio	
Stato di conservazione	6
Categoria d'intervento	A, B, D1
Sa superficie aggluntiva (mq)	
Va volume aggluntivo (mc)	
Vt volume totale (mc)	508
Re rapporto di copertura	0,64
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	3,85

PROGETTO


STATO DI FATTO

STATO DI FATTO 1:500


ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 2 **N-M**




Scala 1:1000



PIANTA PIANO TERRA 1:500




PIANTA PIANO PRIMO 1:500




PIANTA COPERTURA 1:500

Indicazioni operative	
Rimozione copertura in lastre di fibrocemento	Rimozione rete metallica
Rimozione pensilina aggettante	Sostituzione cancello
Rimozione gronde	Copertura in coppi
Rimozione pluviali	Tinteggiatura pluviali
Rimozione marcapiano	Intonaco a base di calce
Omogeneizzazione muratura di sopraelevazione o superfetazione	Balcone come da abaco
Rimozione rivestimenti di facciata	Parapetto come da abaco
Sostituzione intonaco	Infissi in legno
Rimozione di elementi tecnici dalle facciate	Portale carrato in legno
Rimozione balcone	Costruzione muro perimetrale
Sostituzione parapetto	Cancello come da abaco
Ridimensionamento infissi	Conservazione integrale portale
Sostituzione infissi	Intonaco prospetti
Rimozione infissi a filo esterno	Intonaco muratura perimetrale
Sostituzione serrande metalliche	
Sostituzione zoccolature atipiche	
Rimozione scale esterne	
Omogeneizzazione muratura perimetrale	
Unificazione livello muratura perimetrale	
Rimozione recinzione a giorno	

ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 2 **N-M**



Scala 1:1000




STATO DI FATTO 1:500

Unità edilizia	2
N° foglio catastale	12
N° di mappa catastale	506 - 507
S superficie unità edilizia (mq)	172
Sc superficie coperta (mq)	134
V volume (mc)	499
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	2,90
Rc rapporto di copertura	0,78
Tipo edificio	
Stato di conservazione	7
Categoria d'intervento	A, B, C
Sa superficie aggiuntiva (mq)	
Va volume aggiuntivo (mc)	
Vt volume totale (mc)	499
Rc rapporto di copertura	0,78
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	2,90


PROGETTO

STATO DI FATTO


ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 3 N-M




Scala 1:1000



PIANTA PIANO TERRA 1:500




PIANTA PIANO PRIMO 1:500




PIANTA COPERTURA 1:500

Indicazioni operative		
●	Rimozione copertura in lastre di fibrocemento	Rimozione rete metallica
	Rimozione pensilina aggettante	Sostituzione cancello
	Rimozione gronde	Copertura in coppi
	Rimozione pluviali	Tinteggiatura pluviali
●	Rimozione marcapiano	Intonaco a base di calce
	Omogeneizzazione muratura di sovraelevazione o superfetazione	Balcone come da abaco
	Rimozione rivestimenti di facciata	Parapetto come da abaco
●	Sostituzione intonaco	Infissi in legno
●	Rimozione di elementi tecnici dalle facciate	Portale carrato in legno
	Rimozione balcone	Costruzione muro perimetrale
	Sostituzione parapetto	Cancello come da abaco
●	Ridimensionamento infissi	Conservazione integrale portale
	Sostituzione infissi	Intonaco prospetti
	Rimozione infissi a filo esterno	Intonaco muratura perimetrale
	Sostituzione serrande metalliche	
	Sostituzione zoccolature atipiche	
	Rimozione scale esterne	
	Omogeneizzazione muratura perimetrale	
●	Unificazione livello muratura perimetrale	
●	Rimozione recinzione a giorno	

ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 3 **N-M**



Scala 1:1000




STATO DI FATTO 1:500

Unità edilizia	3
N° foglio catastale	12
N° di mappa catastale	322
S superficie unità edilizia (mq)	283
Sc superficie coperta (mq)	152
V volume (mc)	952
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	3,36
Rc rapporto di copertura	0,54
Tipo edificio	
Stato di conservazione	6
Categoria d'intervento	A, B, D1
Sa superficie aggiuntiva (mq)	
Va volume aggiuntivo (mc)	
Vt volume totale (mc)	952
Rc rapporto di copertura	0,54
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	3,36


PROGETTO

STATO DI FATTO


ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 4 **N-M**




Scala 1:1000



PIANTA PIANO TERRA 1:500




PIANTA PIANO PRIMO 1:500





PIANTA COPERTURA 1:500

Indicazioni operative	
● Rimozione copertura in lastre di fibrocemento	Rimozione rete metallica
Rimozione pensilina aggettante	Sostituzione cancello
Rimozione gronde	● Copertura in coppi
Rimozione pluviali	Tinteggiatura pluviali
Rimozione marcapiano	Intonaco a base di calce
● Omogeneizzazione muratura di sovraelevazione o superfetazione	Balcone come da abaco
Rimozione rivestimenti di facciata	Parapetto come da abaco
Sostituzione intonaco	Infissi in legno
Rimozione di elementi tecnici dalle facciate	● Portale carrato in legno
Rimozione balcone	Costruzione muro perimetrale
Sostituzione parapetto	Cancello come da abaco
● Ridimensionamento infissi	Conservazione integrale portale
Sostituzione infissi	Intonaco prospetti
Rimozione infissi a filo esterno	Intonaco muratura perimetrale
Sostituzione serrande metalliche	
Sostituzione zoccolature atipiche	
Rimozione scale esterne	
Omogeneizzazione muratura perimetrale	
Unificazione livello muratura perimetrale	
Rimozione recinzione a giorno	

ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 4 **N-M**



Scala 1:1000




Unità edilizia	4
N° foglio catastale	12
N° di mappa catastale	708 - 709
S superficie unità edilizia (mq)	105
Sc superficie coperta (mq)	105
V volume (mc)	663
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	6,31
Rc rapporto di copertura	1,00
Tipo edificio	
Stato di conservazione	2
Categoria d'intervento	A, B, C, D1
Sa superficie aggiuntiva (mq)	
Va volume aggiuntivo (mc)	
Vt volume totale (mc)	663
Rc rapporto di copertura	1,00
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	6,31

PROGETTO


STATO DI FATTO

STATO DI FATTO 1:500


ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 5 **N-M**




Scala 1:1000



PIANTA PIANO TERRA 1:500




PIANTA PIANO PRIMO 1:500





PIANTA COPERTURA 1:500

Indicazioni operative		
●	Rimozione copertura in lastre di fibrocemento	Rimozione rete metallica
	Rimozione pensilina aggettante	● Sostituzione cancello
	Rimozione gronde	● Copertura in coppi
	Rimozione pluviali	● Tinteggiatura pluviali
	Rimozione marcapiano	Intonaco a base di calce
	Omogeneizzazione muratura di sovraelevazione o superfetazione	Balcone come da abaco
	Rimozione rivestimenti di facciata	Parapetto come da abaco
	Sostituzione intonaco	Infissi in legno
	Rimozione di elementi tecnici dalle facciate	Portale carrato in legno
	Rimozione balcone	Costruzione muro perimetrale
	Sostituzione parapetto	● Cancellone come da abaco
●	Ridimensionamento infissi	Conservazione integrale portale
	Sostituzione infissi	Intonaco prospetti
	Rimozione infissi a filo esterno	Intonaco muratura perimetrale
	Sostituzione serrande metalliche	
	Sostituzione zoccolature atipiche	
	Rimozione scale esterne	
	Omogeneizzazione muratura perimetrale	
	Unificazione livello muratura perimetrale	
	Rimozione recinzione a giorno	

ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 5 **N-M**



Scala 1:1000




Unità edilizia	5
N° foglio catastale	12
N° di mappa catastale	441
S superficie unità edilizia (mq)	198
Sc superficie coperta (mq)	123
V volume (mc)	554
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	2,80
Rc rapporto di copertura	0,62
Tipo edificio	
Stato di conservazione	6
Categoria d'intervento	A, B, C
Sa superficie aggiuntiva (mq)	
Va volume aggiuntivo (mc)	
Vt volume totale (mc)	554
Rc rapporto di copertura	0,62
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	2,80

PROGETTO


STATO DI FATTO

STATO DI FATTO 1:500


ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 6 N-M




Scala 1:1000



PIANTA PIANO TERRA 1:500




PIANTA PIANO PRIMO 1:500




PIANTA COPERTURA 1:500

Indicazioni operative	
Rimozione copertura in lastre di fibrocemento	Rimozione rete metallica
Rimozione pensilina aggettante	Sostituzione cancello
Rimozione gronde	Copertura in coppi
Rimozione pluviali	Tinteggiatura pluviali
Rimozione marcapiano	Intonaco a base di calce
Omogeneizzazione muratura di sopraelevazione o superfetazione	Balcone come da abaco
Rimozione rivestimenti di facciata	Parapetto come da abaco
Sostituzione intonaco	Infissi in legno
Rimozione di elementi tecnici dalle facciate	Portale carrato in legno
Rimozione balcone	Costruzione muro perimetrale
Sostituzione parapetto	Cancello come da abaco
Ridimensionamento infissi	Conservazione integrale portale
Sostituzione infissi	Intonaco prospetti
Rimozione infissi a filo esterno	Intonaco muratura perimetrale
Sostituzione serrande metalliche	
Sostituzione zoccolature atipiche	
Rimozione scale esterne	
Omogeneizzazione muratura perimetrale	
Unificazione livello muratura perimetrale	
Rimozione recinzione a giorno	

ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 6 **N-M**



Scala 1:1000




Unità edilizia	6
N° foglio catastale	12
N° di mappa catastale	323
S superficie unità edilizia (mq)	124
Sc superficie coperta (mq)	90
V volume (mc)	406
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	3,27
Rc rapporto di copertura	0,72
Tipo edificio	
Stato di conservazione	6
Categoria d'intervento	A, B, D1
Sa superficie aggiuntiva (mq)	
Va volume aggiuntivo (mc)	
Vt volume totale (mc)	406
Rc rapporto di copertura	0,72
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	3,27

PROGETTO


STATO DI FATTO

STATO DI FATTO 1:500


ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 7 **N-M**




Scala 1:1000



PIANTA PIANO TERRA 1:500




PIANTA PIANO PRIMO 1:500




PIANTA COPERTURA 1:500

Indicazioni operative																																											
●	<table border="1"> <tr> <td>Rimozione copertura in lastre di fibrocemento</td> <td>Rimozione rete metallica</td> </tr> <tr> <td>Rimozione pensilina aggettante</td> <td>Sostituzione cancello</td> </tr> <tr> <td>Rimozione gronde</td> <td>Copertura in coppi</td> </tr> <tr> <td>Rimozione pluviali</td> <td>Tinteggiatura pluviali</td> </tr> <tr> <td>Rimozione marcapiano</td> <td>Intonaco a base di calce</td> </tr> <tr> <td>Omogeneizzazione muratura di sovraelevazione o superfetazione</td> <td>Balcone come da abaco</td> </tr> <tr> <td>Rimozione rivestimenti di facciata</td> <td>Parapetto come da abaco</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione intonaco</td> <td>Infissi in legno</td> </tr> <tr> <td>Rimozione di elementi tecnici dalle facciate</td> <td>Portale carrato in legno</td> </tr> <tr> <td>Rimozione balcone</td> <td>Costruzione muro perimetrale</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione parapetto</td> <td>Cancello come da abaco</td> </tr> <tr> <td>Ridimensionamento infissi</td> <td>Conservazione integrale portale</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione infissi</td> <td>Intonaco prospetti</td> </tr> <tr> <td>Rimozione infissi a filo esterno</td> <td>Intonaco muratura perimetrale</td> </tr> <tr> <td>Sostituzione serrande metalliche</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sostituzione zoccolature atipiche</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rimozione scale esterne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Omogeneizzazione muratura perimetrale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>●</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>Unificazione livello muratura perimetrale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rimozione recinzione a giorno</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	Rimozione copertura in lastre di fibrocemento	Rimozione rete metallica	Rimozione pensilina aggettante	Sostituzione cancello	Rimozione gronde	Copertura in coppi	Rimozione pluviali	Tinteggiatura pluviali	Rimozione marcapiano	Intonaco a base di calce	Omogeneizzazione muratura di sovraelevazione o superfetazione	Balcone come da abaco	Rimozione rivestimenti di facciata	Parapetto come da abaco	Sostituzione intonaco	Infissi in legno	Rimozione di elementi tecnici dalle facciate	Portale carrato in legno	Rimozione balcone	Costruzione muro perimetrale	Sostituzione parapetto	Cancello come da abaco	Ridimensionamento infissi	Conservazione integrale portale	Sostituzione infissi	Intonaco prospetti	Rimozione infissi a filo esterno	Intonaco muratura perimetrale	Sostituzione serrande metalliche		Sostituzione zoccolature atipiche		Rimozione scale esterne		Omogeneizzazione muratura perimetrale		●	<table border="1"> <tr> <td>Unificazione livello muratura perimetrale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rimozione recinzione a giorno</td> <td></td> </tr> </table>	Unificazione livello muratura perimetrale		Rimozione recinzione a giorno	
Rimozione copertura in lastre di fibrocemento	Rimozione rete metallica																																										
Rimozione pensilina aggettante	Sostituzione cancello																																										
Rimozione gronde	Copertura in coppi																																										
Rimozione pluviali	Tinteggiatura pluviali																																										
Rimozione marcapiano	Intonaco a base di calce																																										
Omogeneizzazione muratura di sovraelevazione o superfetazione	Balcone come da abaco																																										
Rimozione rivestimenti di facciata	Parapetto come da abaco																																										
Sostituzione intonaco	Infissi in legno																																										
Rimozione di elementi tecnici dalle facciate	Portale carrato in legno																																										
Rimozione balcone	Costruzione muro perimetrale																																										
Sostituzione parapetto	Cancello come da abaco																																										
Ridimensionamento infissi	Conservazione integrale portale																																										
Sostituzione infissi	Intonaco prospetti																																										
Rimozione infissi a filo esterno	Intonaco muratura perimetrale																																										
Sostituzione serrande metalliche																																											
Sostituzione zoccolature atipiche																																											
Rimozione scale esterne																																											
Omogeneizzazione muratura perimetrale																																											
●	<table border="1"> <tr> <td>Unificazione livello muratura perimetrale</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rimozione recinzione a giorno</td> <td></td> </tr> </table>	Unificazione livello muratura perimetrale		Rimozione recinzione a giorno																																							
Unificazione livello muratura perimetrale																																											
Rimozione recinzione a giorno																																											

ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 7 **N-M**



Scala 1:1000




Unità edilizia	7
N° foglio catastale	12
N° di mappa catastale	324
S superficie unità edilizia (mq)	217
Sc superficie coperta (mq)	129
V volume (mc)	443
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	2,05
Rc rapporto di copertura	0,60
Tipo edificio	
Stato di conservazione	2
Categoria d'intervento	A, B, D2
Sa superficie aggiuntiva (mq)	
Va volume aggiuntivo (mc)	338
Vt volume totale (mc)	781
Rc rapporto di copertura	0,60
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	3,61

PROGETTO


STATO DI FATTO

STATO DI FATTO 1:500


ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 8 **N-M**




Scala 1:1000



PIANTA PIANO TERRA 1:500




PIANTA PIANO PRIMO 1:500





PIANTA COPERTURA 1:500

Indicazioni operative		
Rimozione copertura in lastre di fibrocemento		Rimozione rete metallica
Rimozione pensilina aggettante	●	Sostituzione cancello
Rimozione gronde		Copertura in coppi
Rimozione pluviali	●	Tinteggiatura pluviali
Rimozione marcapiano	●	Intonaco a base di calce
Omogeneizzazione muratura di sovraelevazione o superfetazione		Balcone come da abaco
Rimozione rivestimenti di facciata		Parapetto come da abaco
Sostituzione intonaco	●	Infissi in legno
Rimozione di elementi tecnici dalle facciate		Portale carrato in legno
Rimozione balcone	●	Costruzione muro perimetrale
Sostituzione parapetto	●	Cancello come da abaco
Ridimensionamento infissi		Conservazione integrale portale
Sostituzione infissi		Intonaco prospetti
Rimozione infissi a filo esterno	●	Intonaco muratura perimetrale
Sostituzione serrande metalliche		
Sostituzione zoccolature atipiche		
Rimozione scale esterne		
Omogeneizzazione muratura perimetrale		
Unificazione livello muratura perimetrale		
Rimozione recinzione a giorno		

ISOLATO 13 - UNITA' EDILIZIA 8 **N-M**



Scala 1:1000



Unità edilizia	8
N° foglio catastale	12
N° di mappa catastale	325
S superficie unità edilizia (mq)	136
Sc superficie coperta (mq)	122
V volume (mc)	720
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	5,30
Rc rapporto di copertura	0,90
Tipo edilizio	
Stato di conservazione	6
Categoria d'intervento	A, B, D1
Sa superficie aggiuntiva (mq)	
Va volume aggiuntivo (mc)	
Vt volume totale (mc)	720
Rc rapporto di copertura	0,90
If indice di fabbricabilità (mc/mq)	5,30

PROGETTO

STATO DI FATTO

STATO DI FATTO 1:500