## ISOLATO 12 - UNITA' EDILIZIA 1

Rimozione recinzione a giorno	Unificazione livello muratura perimetrale	Omogeneizzazione muratura perimetrale	Rimozione scale esterne	Sostituzione zoccolature atipiche	Sostituzione serrande metalliche	Rimozione infissi a filo esterno	Sostituzione infissi	Ridimensionamento infissi	Sostituzione parapetto	Rimozione balcone	Rimozione di elementi tecnici dalle facciate	Sostituzione intonaco	Rimozione rivestimenti di facciata	Omogeneizzazione muratura di sopraelevazione o superfetazione	Rimozione marcapiano	Rimozione pluviali	Rimozione gronde	Rimozione pensilina aggettante	Rimozione copertura in lastre di fibrocemento
						Intonaco muratura perimetrale	Intonaco prospetti	Conservazione integrale portale	Cancello come da abaco	Costruzione muro perimetrale	Portale carraio in legno	Infissi in legno	Parapetto come da abaco	Balcone come da abaco	Intonaco a base di calce	Tinteggiatura pluviali	Copertura in coppi	Sostituzione cancello	Rimozione rete metallica